

TERSANELERDE VALF VE BORU ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Tersanelerde gemi üzerindeki valf ve boru sistemleri üzerinde yapılan çalışmalar dikkat ve disiplin gerektirir. Bu çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak çalışanların hayatını korur ve iş kazalarının önüne geçer. Aşağıdaki kurallar sahada çalışan herkes için temel güvenlik kurallarıdır.

1. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM	Baret, çelik burunlu ayakkabı, koruyucu gözlük ve eldiven mutlaka kullanılmalıdır. Gerekli durumlarda kulak koruyucu ve yüz siperi de kullanılmalıdır.
2. ÇALIŞMA ALANININ KONTROLÜ	Çalışma başlamadan önce zemin, açık delikler, elektrik kabloları ve basınçlı hatlar kontrol edilmelidir. Riskli alanlar işaretlenmeli ve gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.
3. BASINÇLI HATLARDA GÜVENLİK	Valf veya boru üzerinde çalışmadan önce sistemde basınç olmadığından emin olunmalıdır. Basınçlı sistemler ciddi kazalara ve yaralanmalara neden olabilir.
4. KİLİTLEME VE ETİKETLEME (LOTO)	Bakım ve sökme işlemlerinde enerji kaynakları kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. Bu uygulama sistemin yanlışlıkla çalıştırılmasını engeller.

Bu kurallara uyulması hem çalışanların güvenliğini sağlar hem de tersanelerde oluşabilecek kazaların önüne geçer. Güvenli çalışma herkesin sorumluluğudur.